

BMW リコール情報

No.1

(2014年7月15日)

届出番号	外-2051	届出日	2014/7/15
不具合の部位 (部品名)	燃料装置(燃料ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプにおいて、クイックカブラーの脱着作業指示が不適切なため、燃料ポンプのマウントドームに亀裂が発生することがある。そのため、燃料ポンプ等の熱膨張・収縮によって当該亀裂が進行すると、燃料が漏れ、最悪の場合、燃料が高温部に付着して発火するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、マウントドームを点検し、亀裂が無い場合は、サポートリングを装着し、亀裂が有る場合は、対策品の燃料ポンプに交換する。なお、燃料ポンプを2ヶ装着している車両については、2ヶとも措置を行う。また、ライダーズマニュアルにクイックカブラー脱着時の注意事項を説明した補追版を挿入する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	HP2	BMW HP2 Enduro	WB10369J66ZL00228 ~ WB10369J87ZL02516 平成17年8月9日 ~ 平成18年8月29日	176台	
BMW	HP2-MM	BMW HP2 Megamoto	WB10310068ZT95092 ~ WB10310079ZT96625 平成19年5月15日 ~ 平成20年11月26日	119台	
BMW	HP2 SP	BMW HP2 Sport	WB10458098ZS60200 ~ WB104580XAZS63256 平成20年3月20日 ~ 平成22年4月28日	149台	
BMW	R1200S	BMW R1200S	WB10366J17ZP45238 ~ WB10366J27ZP50657 平成18年3月9日 ~ 平成18年12月20日	302台	
BMW	R1200ST	BMW R1200ST	WB10328J75ZL80146 ~ WB10328078ZL87089 平成16年12月14日 ~ 平成19年11月30日	901台	
BMW	R1200RT	BMW R1200RT	WB10368J55ZM01311 ~ WB10368J16ZM14851 平成17年1月6日 ~ 平成17年10月10日	642台	
BMW	R1200RT	BMW R1200RT	WB10368J56ZR50833 ~ WB10368098ZR69931 平成17年11月29日 ~ 平成19年11月30日	646台	

BMW リコール情報

No.2

(2014年7月15日)

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
BMW	R1200RT	BMW R1200RT	WB10368068ZV45008 ~ WB10368049ZV54937 平成19年12月3日 ~ 平成21年1月29日	382台	
BMW	R1200RT	BMW R1200RT	WB10368019ZW93262 ~ WB10368009ZW96797 平成21年2月4日 ~ 平成21年8月31日	148台	
BMW	R1200RT	BMW R1200RT	WB1043006AZW29178 ~ WB1043009BZW38152 平成21年11月12日 ~ 平成22年8月23日	270台	
BMW	EBL-R12JA	BMW R1200RT	WB1043005BZW38178 ~ WB1043007BZW43382 平成22年8月24日 ~ 平成23年4月13日	212台	
BMW	R1200GS	BMW R1200GS	WB10307J94ZL25475 ~ WB10307J84ZL29761 平成16年1月14日 ~ 平成16年4月16日	161台	燃料ポンプ2ヶ
BMW	R1200GS	BMW R1200GS	WB10307J54ZN25219 ~ WB10307J35ZN44563 平成16年4月24日 ~ 平成17年1月17日	665台	燃料ポンプ2ヶ
BMW	R1200GS	BMW R1200GS	WB10307JX5ZR20210 ~ WB10307J75ZR28670 平成17年1月26日 ~ 平成17年5月27日	45台	燃料ポンプ2ヶ
BMW	R1200GS	BMW R1200GS	WB10307J75ZR31701 ~ WB10307J26ZR39691 平成17年7月4日 ~ 平成18年1月13日	128台	
BMW	R1200GS	BMW R1200GS	WB10307J06ZS80154 ~ WB10307J67ZS99986 平成18年1月18日 ~ 平成19年1月25日	327台	
BMW	R1200GS	BMW R1200GS	WB10307JX7ZU58816 ~ WB10307A47ZU74414 平成19年1月29日 ~ 平成19年9月26日	183台	
BMW	R1200GS	BMW R1200GS	WB10303088ZU06339 ~ WB10303019ZU38776 平成19年10月26日 ~ 平成21年6月26日	644台	
BMW	R1200GS	BMW R1200GS	WB10303009ZX92515 ~ WB10303069ZX94253 平成21年7月1日 ~ 平成21年9月25日	75台	

BMW リコール情報

No.3

(2014年7月15日)

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
BMW	R1200GS	BMW R1200GS	WB1045007AZX00724 ~ WB1045006BZX15281 平成21年11月2日 ~ 平成22年8月17日	356台	
BMW	EBL-R12JA	BMW R1200GS	WB1045008BZX15282 ~ WB1045002BZX25631 平成22年8月17日 ~ 平成23年3月29日	177台	
BMW	R1200GS-A	BMW R1200GS-A	WB10382J96ZN90793 ~ WB10382JX7ZN99987 平成18年2月10日 ~ 平成19年2月16日	214台	燃料ポンプ2ヶ
BMW	R1200GS-A	BMW R1200GS-A	WB103800X8ZU48689 ~ WB10380058ZU58403 平成19年10月25日 ~ 平成20年7月16日	265台	燃料ポンプ2ヶ
BMW	R1200GS-A	BMW R1200GS-A	WB10382J87ZU74714 ~ WB10382037ZU80377 平成19年2月26日 ~ 平成19年9月20日	168台	燃料ポンプ2ヶ
BMW	R1200GS-A	BMW R1200GS-A	WB10380009ZW70692 ~ WB10380099ZW78421 平成20年9月8日 ~ 平成21年8月27日	233台	燃料ポンプ2ヶ
BMW	R1200GS-A	BMW R1200GS-A	WB1047006AZY00633 ~ WB1047002AZY08115 平成21年11月2日 ~ 平成22年6月29日	195台	燃料ポンプ2ヶ
BMW	EBL-R12JA	BMW R1200GS-A	WB1047005BZY09065 ~ WB1047005BZY15125 平成22年8月19日 ~ 平成23年3月25日	87台	燃料ポンプ2ヶ
BMW	R1200R	BMW R1200R	WB10378J87ZS10166 ~ WB10378098ZS24974 平成18年8月18日 ~ 平成20年1月10日	478台	
BMW	R1200R	BMW R1200R	WB10378028ZV55007 ~ WB1037803AZV64904 平成20年1月11日 ~ 平成22年2月18日	326台	
BMW	R1200R	BMW R1200R	WB1037807AZZ34123 ~ WB1037809AZZ99104 平成22年3月5日 ~ 平成22年10月5日	175台	
BMW	EBL-R12JA	BMW R1200R	WB1040009BZY70037 ~ WB104000XBZY73271 平成22年11月18日 ~ 平成23年4月11日	188台	

BMW リコール情報

No.4

(2014年7月15日)

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
BMW	K1200R	BMW K1200R	WB10584076ZN10096 ~ WB10584098ZN22656 平成17年2月16日 ~ 平成20年4月29日	614台	
BMW	K1200S	BMW K1200S	WB10581J55ZL91265 ~ WB10581J35ZL99929 平成16年10月7日 ~ 平成17年6月28日	456台	
BMW	K1200S	BMW K1200S	WB10581A38ZW14729 ~ WB10581A18ZW15491 平成20年3月3日 ~ 平成20年4月24日	47台	
BMW	K1200S	BMW K1200S	WB10581J46ZR80566 ~ WB10581A18ZR89972 平成17年7月15日 ~ 平成19年9月27日	609台	
BMW	K1200S	BMW K1200S	WB10581A28ZU42550 ~ WB10581A68ZU43538 平成19年10月11日 ~ 平成20年2月25日	104台	
BMW	K1200R-S	BMW K1200R-S	WB10585JX7ZP75197 ~ WB10585037ZP78272 平成18年11月1日 ~ 平成19年7月18日	211台	
BMW	K1200GT	BMW K1200GT	WB10587J36ZN65570 ~ WB10587058ZN74930 平成18年2月28日 ~ 平成20年1月10日	433台	
BMW	K1200GT	BMW K1200GT	WB10587028ZU95523 ~ WB10587048ZU96589 平成20年1月17日 ~ 平成20年4月21日	48台	
BMW	K1300S	BMW K1300S	WB10508049ZV65279 ~ WB1050809BZV72427 平成20年10月15日 ~ 平成22年8月16日	419台	
BMW	EBL-K13AA	BMW K1300S	WB1050801BZV72454 ~ WB1050802BZV74150 平成22年8月18日 ~ 平成23年3月17日	92台	
BMW	K1300R	BMW K1300R	WB105180X9ZV77314 ~ WB1051800AZV82137 平成20年10月17日 ~ 平成22年7月12日	297台	
BMW	EBL-K13AA	BMW K1300R	WB1051802BZV82187 ~ WB1051804BZV83553 平成22年8月16日 ~ 平成23年3月31日	76台	

BMW リコール情報

No.5

(2014年7月15日)

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
BMW	K1300GT	BMW K1300GT	WB10538099ZW00173 ~ WB105380XAZW05578 平成20年11月20日 ~ 平成22年4月22日	234台	
BMW	EBL-K16AA	BMW K1600GTL	WB1060205BZZ13036 ~ WB1060208BZZ13676 平成23年1月17日 ~ 平成23年4月15日	145台	
BMW	S1000RR	BMW S1000RR	WB1050703AZV30707 ~ WB105070XBZV39907 平成21年10月14日 ~ 平成22年9月14日	545台	
BMW	S1000RR	BMW S1000RR	WB1050704BZ068708 ~ WB105070XBZ073475 平成22年9月16日 ~ 平成23年3月30日	256台	
	(20型式)	(18車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年1月14日~平成23年4月15日	(計13,623台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。