

BMW C600S リコール情報

(2013年2月6日)


届出番号	外-1905	届出日	2013/2/6
不具合の部位(部品名)	ボディ装備品(サイドパネル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントサイドパネルにおいて、固定しているスナップロックの硬度が不適切なため、高速走行時(>160 km/h)に緩むことがある。そのため、そのままの状態で行走を続けると、サイドパネルが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右のスナップロックを対策品へ交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数
BMW	C600S	BMW C600S	WB101310XDZZ47736 ~ WB1013106DZZ49550 平成24年8月6日 ~ 平成24年10月23日	119台
	(1型式)	(1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成24年8月6日 ~ 平成24年10月23日	(計119台)

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所



写真は対策対象部品装着車

スナップロック



白が対策品